

# ALERTA 05/2025 **HYUNDAI** HYUNDAI MOTOR DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.

**MARCA:** HYUNDAI  
**MODELO:** VELOSTER  
**AÑOS:** 2014 A 2015



**MARCA:** HYUNDAI  
**MODELO:** ELANTRA  
**AÑOS:** 2015



## VEHÍCULOS - AUTOMÓVILES

### RIESGO:

Podría presentarse una contaminación en el circuito eléctrico del sistema hidráulico ABS.

### CONSECUENCIA DEL RIESGO:

Es posible que se presente una sensación inusual en el pedal de freno o que el testigo del motor o del ABS se encienda, lo que provocaría que se presente un evento térmico.

### CONTRAMEDIDA:

Se instalará un kit que incluye un nuevo fusible y multifusible.

### ACCIONES:

HYUNDAI MOTOR DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. ha implementado las siguientes acciones:

- Tomará contacto con los consumidores que hayan adquirido los vehículos involucrados por medio de correo electrónico y/o teléfono celular.
- Hará de conocimiento el llamado a revisión en su sitio oficial [www.hyundai.com.mx](http://www.hyundai.com.mx) en la sección Servicio > Llamados a Revisión ( la liga directa <https://www.hyundai.com.mx/servicio/llamado-revision> )

### MEDIOS DE CONTACTO CON HYUNDAI MOTOR DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.:

- Distribuidores Autorizados HYUNDAI
- Teléfono: 800 9 HYUNDAI (4986324)
- E-mail: [contacto@hyundai-mexico.com](mailto:contacto@hyundai-mexico.com)
- Sitio oficial: <https://www.hyundai.com.mx>
- Liga directa del llamado a revisión: <https://www.hyundai.com.mx/servicio/llamado-revision>

### REPORTES DE DAÑOS:

HYUNDAI MOTOR DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., señala que a la fecha 16 de enero de 2025, no se tiene conocimiento de la materialización de daños y/o lesiones derivadas de la condición descrita.

### FECHA DE INICIO DE CAMPAÑA:

23 de enero de 2025

**VIGENCIA:** PERMANENTE

### TOTAL DE UNIDADES INVOLUCRADAS.:

3,909