


ALERTA 81/2025

ARTÍCULOS PROFESIONALES (ESPECIALIZADOS) –
SECADORAS DE ROPA COMERCIALES



ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS LLC



INDICATIVOS EN EL NÚMERO DE MODELO:

- Dígito 1º letras S, H o U
- Dígito 3º al 5º números 030, 035, 045 o 055
- Dígito 6º letra N, L, R o D
- Dígito 13º número 6

RIESGO: Uno o más tornillos de montaje entre la válvula de gas y el soporte del colector de salida pueden aflojarse o desprenderse durante el funcionamiento de la secadora ocasionando una fuga de gas, quemado de cableado y evento de combustión.

CONSECUENCIA DEL RIESGO: Riesgo de evento térmico.

CONTRAMEDIDA: Se repararán las secadoras en el domicilio del consumidor, sin costo alguno

MEDIOS DE CONTACTO CON ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS :

- E-mail: inquiries@alliancels.com
- SITIO OFICIAL
Alliance Laundry Systems <https://alliancelaundry.com/>
Liga directa: <https://alliancelaundry.com/alliance-laundry-systems-announces-plan-to-correct-tumble-dryer-issue/>
Speed Queen: <https://www.speedqueencommercial.com/en-us/>
Liga directa: <https://speedqueencommercial.com/en-us/news/alliance-laundry-systems-announces-plan-to-correct-tumble-dryer-issue/>
- Huebsch: <https://huebsch.com/>
Liga directa: <https://huebsch.com/news/alliance-laundry-systems-announces-plan-to-correct-tumble-dryer-issue/>
- UniMac: <https://unimac.com/>
Liga directa: <https://unimac.com/news/alliance-laundry-systems-announces-plan-to-correct-tumble-dryer-issue/>

ACCIONES:

Alliance Laundry Systems, ha implementado las siguientes acciones:

- Contactará a los consumidores por medio de sus distribuidores en México Servicio y Administración para Lavanderías, Luis Ousset, Grupo Ingenieros SERVEX y SIDELLUS.
- Dará a conocer el llamado a revisión en las páginas oficiales.
- Los consumidores podrán hacer valida la reparación enviando un correo electrónico para proporcionar los datos que se soliciten y Alliance Laundry Systems programe la visita de un técnico que reparará las secadoras sin costo para el consumidor.

FECHA DE INICIO DE CAMPAÑA: 07 abril 2025

VIGENCIA: INDEFINIDA

TOTAL DE UNIDADES INVOLUCRADAS: 556

REPORTES DE DAÑOS:

Alliance Laundry Systems informa que al 06 de junio de 2025 no ha recibido reporte de materialización de daños o lesiones en territorio mexicano.