

FECHA: 12 MAYO 2025

ALERTA 70/2025



MARCA: HONDA
MODELO: PILOT
AÑOS: 2023 A 2025



TOTAL DE UNIDADES INVOLUCRADAS.:
1,349

INICIO DE CAMPAÑA: 03 DICIEMBRE 2024
VIGENCIA: INDETERMINADO

HONDA DE MÉXICO S.A. DE C.V.

RIESGO: La conexión entre el tubo de llenado de combustible y el tubo del tanque presenta un ensamblaje incorrecto

CONSECUENCIA DEL RIESGO: Peligro potencial de accidente y lesiones al producirse una fuga cuando se carga el combustible.

CONTRAMEDIDA: Se inspeccionará y reparará la conexión entre el tubo de llenado de combustible y el tubo del tanque, sin costo alguno para el consumidor.

REPORTES DE DAÑOS:

HONDA DE MÉXICO S.A. DE C.V., señala que a la fecha 03 de marzo de 2025, no ha recibido reporte o información de materialización de daños derivados de este llamado a revisión.

ACCIONES:

HONDA DE MÉXICO S.A. DE C.V., ha implementado las siguientes acciones:

- Los consumidores a través de los Distribuidores Autorizados, recibirán un aviso mediante correo electrónico o de manera telefónica para acudir al Distribuidor Autorizado de Automóviles Honda® o Acura® más cercano a su domicilio, con el cual deberán programar una cita.
- Los consumidores podrán consultar el llamado a revisión en la liga directa <https://www.honda.mx/recall?section=autos> dentro de la página www.honda.mx
- Los consumidores que hayan realizado cambio de propietario, podrán informar al teléfono gratuito 800 368 8500 y en la página www.honda.mx, los datos de contacto de los propietarios actuales.

MEDIOS DE CONTACTO:

- Página de internet: www.honda.mx/autos
www.honda.mx/acura
- Liga directa: <https://www.honda.mx/recall?section=autos>
<https://www.honda.mx/recall?section=acura>
- Teléfono: 800 368 8500
- Distribuidores Autorizados de Automóviles Honda®
<http://www.honda.mx/contacto.php>

Finalmente, se invita a los consumidores que hayan realizado cambio de propietario, que informen a través de los medios señalados, los datos de contacto de los propietarios actuales.