

ALERTA 112/2025



**ACURA**

**HONDA DE MÉXICO S.A. DE C.V.**

VEHÍCULOS – AUTOMÓVILES



MARCA: ACURA  
MODELO: MDX  
AÑOS: 2014 A 2020

**RIESGO:** Las luces de ambas calaveras dejan de funcionar debido a imperfecciones en el sellador de la cajuela permitiendo que la humedad y el agua se filtren.

**CONSECUENCIA DEL RIESGO:** Riesgo de colisión / accidente / mal funcionamiento.

**CONTRAMEDIDA:** Se inspeccionará y repararán ambas calaveras sin costo alguno para el consumidor.

**ACCIONES:**

ACURA, ha implementado las siguientes acciones:

- Los consumidores a través de los Distribuidores Autorizados, recibirán un aviso mediante correo electrónico o de manera telefónica para acudir al Distribuidor Autorizado de Automóviles Acura® más cercano a su domicilio, con el cual deberán programar una cita.
- Los consumidores podrán consultar el llamado a revisión en la liga directa <https://www.honda.mx/recall?section=autos> <https://www.honda.mx/recall?section=acura> dentro de la página [www.honda.mx/autos](http://www.honda.mx/autos) [www.honda.mx/acura](http://www.honda.mx/acura)
- Los consumidores que hayan realizado cambio de propietario, podrán informar al teléfono gratuito 800 368 8500 y en la página [www.honda.mx](http://www.honda.mx), los datos de contacto de los propietarios actuales.

**TOTAL DE UNIDADES INVOLUCRADAS.:**  
2,411

**INICIO DE CAMPAÑA:** 01 AGOSTO 2025  
**VIGENCIA:** INDETERMINADO

**REPORTES DE DAÑOS:**

HONDA DE MÉXICO S.A. DE C.V. señala que a la fecha 03 de marzo de 2025, no ha recibido reporte o información de materialización de daños derivados de este llamado a revisión.

**MEDIOS DE CONTACTO:**

- Página de internet: [www.honda.mx/autos](http://www.honda.mx/autos) [www.honda.mx/acura](http://www.honda.mx/acura)
- Liga directa: <https://www.honda.mx/recall?section=autos> <https://www.honda.mx/recall?section=acura>
- Teléfono: 800 368 8500
- Distribuidores Autorizados de Automóviles Honda® <https://www.honda.mx/mapa-distribuidores?seccion=acura>